

THV





EINFÜHRUNG

Das Horizontal-Messgerät THV findet seine Anwendung im Bereich der Prüfung von Messmitteln und deren Protokollierung bis zu einer gewissen Grössenordnung.

Es erlaubt ein leichtes und präzises Prüfen von Lehrdornen, Lehrringen, Gewinde-Lehrdornen, Fühlhebelmessuhren und Messuhren sowie das Ausmessen von Präzisionsteilen.

Ein integrierter Massstab garantiert höchste Genauigkeit. Die benötigten Messfunktionen werden über eine separate Anzeigeeinheit oder einen Rechner visualisiert.

THV-Instrumente können auch ohne Messsystem geliefert werden. In diesem Fall wird ein elektronischer Messtaster als Messsystem eingesetzt.

Seine kleinen Abmasse sorgen dafür, dass das Gerät leicht transportierbar ist. Es ist deswegen ideal für einen Einsatz als mobile Kalibrierstation.

BESTENS GEEIGNET FÜR DAS PRÜFEN VON MESSMITTELN

ENTSPRICHT DEN ANSPRÜCHEN DER NORM EN ISO 9000

SEHR EINFACHE BEDIENUNG

UMFANGREICHE ZUBEHÖRPALETTE

PRÜFEN VON INNEN - UND AUSSENDIMENSIONEN MIT EINEM MESSELEMENT

JE NACH AUSZUFÜHRENDER MESSUNG WIRD DAS GERÄT ENTWEDER IN HORIZONTALER LAGE ODER AUF EINEM UM 90° SCHWENKBAREN SOCKEL MONTIERT ANGEWENDET



BESCHREIBUNG


ANZEIGEEINHEITEN:



Heidenhain ND1100



PC mit TRIMOS-WinDHI Software



THV

ANZEIGE/SOFTWARE

HEIDENHAIN ND1100 ANZEIGE

LINEARES MASSSYSTEM, MINIMUM-/MAXIMUM-WERT
ZEICHENUMKHERUNG (+/-) DER MESSRICHTUNG
NULL - UND PRESET-EINSTELLUNG DER ANZEIGE
PARAMETEREINSTELLUNGEN SOWIE KLASSIFIZIERUNG
INITIALISIEREN DER ANZEIGE ÜBER EXTERNEN KONTAKT
RS232 DATENAUSGANG



Vin DDE

PC MIT TRIMOS WINDHII

TRIMOS-WinDHI Software für alle erforderlichen Messfunktionen sowie das Anschliessen eines Prüfmittel-Überwachungssystems.

ZEICHENUMKEHRUNG (+/-) DER MESSRICHTUNG
DDE-SERVER (FÜR EXCEL, WORD, USW.)
GRAPHISCHE UNTERSTÜTZUNG DER MESSUNGEN
DATENÜBERTRAGUNG MITTELS FUSSPEDAL
DIREKTANZEIGE DER LÄNGENMESSWERTE,
MINIMUM - UNDMAXIMUM-WERTE
ZUTEILUNG VON 9 VORWAHLWERTEN (PRESET)
KOMPATIBEL MIT PRÜFMITTEL - ÜBERWACHUNGS



TECHNISCHE DATEN


SYTEMEN


THV		
Absoluter Messbereich	mm	50
Messbereich für Aussenmessungen	mm	100
Messbereich für Innenmessungen	mm	100
Fehlergrenzen 1)	μm	0.2+ L (mm)/250
Wiederholbarkeit (2s) 1)	μm	0.1
Auflösungen (je nach Anzeigeeinheit) 1)	mm	0.1 ÷ 0.00001
Messkraft (einstellbar)	N	0 - 4
Betriebstemperatur	°C	+10 ÷ +40
Lagertemperatur	°C	-10 ÷ +40
Gewicht	kg	22

¹⁾ Instrument mit integriertem Messsystem. Werte bei einer Temperatur von 20 ± 0.2°C und relativer Feuchtigkeit von 50 ± 5 % festgesetzt.



SCHEMA





GRUNDGERÄT

Die THV Geräte werden wie folgt geliefert:

Gerät, den Spezifikationen entsprechend (ohne Anzeige)

Messeinsätze für Aussenmessungen (TELS50)

Messaufsätze für Innenmessungen (THV-10)

Schutzhaube (THV.HO.0-50)

Gebrauchsanleitung (750 50 0006 02)

Prüfprotokoll

BESTELL - NR.

тну	Fester Auflagetisch	Schwimmender Auflagetisch
Gerät mit Messsystem	THVR.0-50 700 206 00 22	THVR.0-50S 700 206 00 24
Gerät ohne Messsystem	THV.0-50 700 206 00 21	THV.0-50S 700 206 00 01

THV

ANWENDUNGSBEISPIELE



Kalibrieren von Lehrdornen und Gewindelehrdornen mit schwimmendem Messtisch (THV-115)



Kalibrieren von Lehrringen (THV-260)



Messen von Präzisionsteilen (THV-100/THV-101)



Prüfen von Fühlhebelmessgeräten (THV-100 / THV-150)



Schwenkbarer Sockel für konstante Messkraft (THV-200)



Schwimmender Auflagetisch für genaue Innenmessungen